



Către,

S.C. \_\_\_\_\_

Vă facem cunoscut că **Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara**, cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu nr. 128-130, județul Hunedoara, cod fiscal 4374342, tel. 0254 2067 22, int.20 239, fax. 0254 21 28 52, cont nr. RO71 TREZ 3662 3610 120X XXXX, deschis la Trezoreria Deva, intenționează să achiziționeze, prin „cumpărare directă”, conform prevederilor art. 19 din *O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare*, servicii de revizie și reparație pentru aparatele multifuncționale prezentate în tabelul de mai jos, conform specificațiilor tehnice anexate:

Nr. crt.	Denumire produs	Cod CPV	U/M	Cantitate
1	SERVICII REVIZIE ȘI REPARAȚIE MULTIFUNCȚIONAL KONICA-MINOLTA BIZHUB C250	50313200-4	BUC	1
2	SERVICII REVIZIE ȘI REPARAȚIE MULTIFUNCȚIONAL KONICA-MINOLTA BIZHUB 250	50313200-4	BUC	1

În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne comunica, la adresa de e-mail [achizitii@hd.politiaromana.ro](mailto:achizitii@hd.politiaromana.ro) sau prin fax, la nr. **0254 212852**, până la data de **18.05.2015 ora 12<sup>00</sup>**, oferta dumneavoastră de preț (franco beneficiar) pentru serviciile solicitate, exprimată în lei, exclusiv TVA.

Serviciile trebuie să poată fi prestate până la data de 25.05.2016, iar plata se va efectua în lei, în termen de 30 zile de la data recepției cantitative și calitative a acestora.


Persoană de contact: comisar șef de poliție VASILESCU ADRIAN, tel. 0254 206 722 - int. 20 132.

Anexă: 1 cu 1 pagină.

  
**Ș. ȘEFUL INSPECTORATULUI**  
Comisar șef de poliție  
**ZAHARIE MARCEL**

**ȘEF SERVICIU LOGISTIC**  
Comisar șef de poliție  
**IOVĂNESCU ILIE- LIVIU**

**MARKETING ACHIZIȚII**  
Subcomisar de poliție  
**MARCHIDANU GABRIELA**

**SPECIFICAȚII**

pentru achiziția de servicii de revizie și reparație multifuncționale

Nr. crt.	Denumire produs	Defecțiuni posibile	Cant.
1	APARAT MULTIFUNCȚIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB 250	Hârtia se blochează pe traseu și nu se depune corect tonerul pe hârtie, fiind posibil să fie defect sistemul pentru preluarea și transportul hârtiei, piese de la cuptor sau alte componente	1
2	APARAT MULTIFUNCȚIONAL KONICA MINOLTA BIZHUB C250	Echipamentul afișează eroarea C-5102, anterior afișând și alte erori. Este posibil să fie defect sistemul pentru preluarea și transportul hârtiei, sistemul de alimentare, placa logică sau alte componente	1

Echipamentele se află la sediul inspectoratului – poziția 1 – Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, respectiv Poliția municipiului Deva – poziția 2 – Deva, Aleea Saturn, nr. 7.

Societatea care va face revizia și reparația trebuie să fie service autorizat pentru aceste echipamente și ca atare intervenția trebuie făcută de personalul specializat.

Prețul solicitat va cuprinde manopera iar pentru eventualele piese defecte, ce vor trebui înlocuite, se va prezenta o listă separată de prețuri.

**ȘEFUL SERVICIULUI,**  
*Comisar șef de poliție*  
**PATRICHI CRISTIAN**

**OFITER SPECIALIST,**  
*Comisar șef de poliție*  
**VASILESCU ADRIAN**